

Bra våtmarksläge!

Med foton tagna från drönare får man bra överblick på marker och vatten. I fotot nedan ses hur ett täckdikessystem mynnar i vänstra kanten och genom låg avrinning bildas ett våtmarksområde. Ett sådant här område är det vi ofta letar efter när vi bygger våtmarker och är det ett stort avrinningsområde och mycket åkermark är det plus. En mer permanent våtmark här skulle få betydelse för minskad mängd näring ut till sjön och för biologisk mångfald.



Foto över Nimmerns södra del, 2023-03-23. Foto Nimmerns FVOF.

Rapporterat av C-J Natur